

**Protocollo: Protocollo 0000469/E del 17/01/2022 13:46 - VI.9 - DVR e sicurezza**

Data ed ora messaggio: 17/01/2022 11:49:09

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Conclusione accertamenti relativi alla copertura della scuola Cannizzaro -Galatti. (Prot.N. GE 2022/0012201)

Da: "Per conto di: protocollo@pec.comune.messina.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: meic86600p@pec.istruzione.it

---

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 17/01/2022 alle ore 11:49:09 (+0100) il messaggio

"Conclusione accertamenti relativi alla copertura della scuola Cannizzaro -Galatti. (Prot.N. GE 2022/0012201)" è stato inviato da

"protocollo@pec.comune.messina.it"

indirizzato a:

meic86600p@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec296.20220117114909.32503.564.1.64@pec.aruba.it

---

Totale allegati presenti nel messaggio: **3**

smime.p7s

dati-cert.xml

postacert.eml

Data ed ora messaggio: 17/01/2022 11:49:09

Oggetto: Conclusione accertamenti relativi alla copertura della scuola Cannizzaro -Galatti. (Prot.N. GE 2022/0012201)

Da: "AREA AMMINISTRATIVA - COMUNE DI MESSINA"

A: meic8660p@pec.istruzione.it

---

Invio Prot.N. GE 2022/0012201

Conclusione accertamenti relativi alla copertura della scuola Cannizzaro -Galatti.

---

Totale allegati presenti nel messaggio: **2**

Segnatura.xml

Scuola Cannizzaro-Galatti.pdf



# CITTA' DI MESSINA

Dipartimento Servizi Tecnici  
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici

Sig. Dir. Scol. I.C. "Cannizzaro-Galatti"  
meic86600p@pec.istruzione.it

e, p.c. Sig. Assessore alla P.I.

Sig. Assessore ai LL.PP.

Sig. Assessore alle Manutenzioni

Sig. Dir. Dipartimento Servizi alla Persona e  
alle Imprese

**Oggetto: Conclusione accertamenti relativi alla copertura della scuola Cannizzaro Galatti.**

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 327911 del 07/12/2021, vista la relazione di sopralluogo con documentazione fotografica della ditta Longobucco Costruzioni S.r.l.s., ed eseguito ulteriore sopralluogo congiunto con la Cascone Engineering S.r.l., incaricata delle verifiche sismiche dell'edificio scolastico, sono stati verificati gli interventi di rafforzamento locale lato via Faranda e le attuali condizioni della struttura lignea della copertura a tetto con le relative criticità.

A conclusione dei suddetti accertamenti e successive ricerche di atti, approfondimenti e valutazioni tecniche in ufficio, in considerazione dello stato generale delle capriate, si ritiene opportuno, ai fini della sicurezza, interdire anche il primo piano lato via Faranda e quindi l'intero primo piano, nelle more della verifica dell'indice di vulnerabilità sismica dell'intero fabbricato.

La procedura per l'esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche, necessarie per le verifiche sismiche, è già stata avviata.

Per sopperire a tale chiusura, si chiede al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese di reperire locali alternativi con le necessarie aule.

Il Direttore di sez. tecnica  
Ing. D. Di Bella

Il Dirigente  
Ing. Antonio Amato



Il Responsabile del Servizio  
Ing. F. Occhipinti